

附件一

### 彰化縣大城鄉太陽光電管線埋設工程(大城鄉通海路 100 巷)

假修復路面周圍下陷改善施工照

案件編號：1120600073

改善前

改善後





## 彰化縣大城鄉公所會勘紀錄

一、事由：辦理道路挖掘完工會勘，位置：大城鄉通海路 100 巷。

二、時間：113 年 6 月 14 日 上午 10 時


三、會勘位置：如事由

四、會勘人員：詳簽到表


五、會勘紀錄

(一)本次會勘 1 案現況路面已完成修復，惟 2 處路段假修復路面周圍下陷請貴公司一個月內辦理改善(案件編號：1120600073)。

(三)待貴公司改善完成後，函文並檢附前中後照片，以利本所辦理結案，日後管溝凹陷由申挖單位負責修復(保固 2 年)。









# 彰化縣大城鄉公所會勘簽到表

工 程 名 稱	道路挖掘案件		
位 置	大城鄉通海路 100 巷	日 期	113 年 6 月 14 日
會 勘 單 位 及 人 員	單 位	出 席 人 員	
	大城鄉公所	林政慈	
	海精新能源股份有限公司	謝承禎 <sup>0928736460</sup> 代	
		傅曦琄 <sup>0911875030</sup> 陳佩禎	
		/	